



ISTITUTO COMPrensIVO
DON MILANI
BARI



Ai docenti
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni secondaria I Grado
Agli alunni
del plesso Ungaretti
Al responsabile di plesso prof. Giuseppe Noia
Al Sito web
Al RSPP
E, p.c.
Alla DSGA

Oggetto: Messa in sicurezza corridoio laboratori plesso “Ungaretti”. Interdizione dell’area.

Si comunica che, a causa delle condizioni meteorologiche avverse, che hanno determinato il distacco di parti del lucernaio posto al primo piano antistante l’area dedicata ai laboratori del plesso Ungaretti, si è provveduto tempestivamente ad inoltrare all’Ente proprietario segnalazione dell’accaduto e relativa richiesta di intervento straordinario e di ripristino.

Al fine di garantire la sicurezza degli utenti e dei dipendenti, inoltre, **con effetto immediato**

si dispone

il divieto di accesso e di passaggio nella zona sottostante il lucernario posto al primo piano a copertura del corridoio antistante i laboratori.

Il personale addetto provvederà all’isolamento e all’interdizione dell’area indicata con il posizionamento della segnaletica di sicurezza.

Sono, pertanto, sospese le attività laboratoriali da svolgersi nei locali interessati. Le stesse potranno essere riprese solo previa messa in sicurezza dell’intera area.

Il responsabile di plesso vigilerà sulla corretta esecuzione delle suddette disposizioni e darà pronta comunicazione alla scrivente di ogni qualsivoglia criticità.

Si confida nella consueta collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca

